

【ヒヤリ・ハット報告書】

あなたのヒヤリハット体験が作業中の事故防止に役立ちます。

いつ	2012年 秋		
どこで	間伐地		
だれが	自分+2名		
なにを	掛り木処理		
ヒヤリハットした体験	掛り木となった間伐材をロープで引いたが地盤が軟らかい為元が地面に潜ってしまいメンバー3名では動かす事が出来ずやむなく元玉切りを試みたが手鋸で上から切った切り口と下から切り上げた切り口に10cm位のズレが生じた。思案している数分後に切り口が突然はずれ落下し再び掛り木となった。		
原因 該当する物に○を付ける 複数回答可	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <input type="checkbox"/> 作業手順を知らなかった <input checked="" type="checkbox"/> 大丈夫だと思った <input type="checkbox"/> 見ていなかった <input type="checkbox"/> 急いでやった <input type="checkbox"/> 刃物は切れなかった <input type="checkbox"/> その他 (</td> <td style="width: 50%; border: none;"> <input type="checkbox"/> 作業手順を省いた <input type="checkbox"/> 勘違いした <input type="checkbox"/> 気がつかなかった <input type="checkbox"/> 作業姿勢が悪かった <input checked="" type="checkbox"/> 必要な道具がなかった) </td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> 作業手順を知らなかった <input checked="" type="checkbox"/> 大丈夫だと思った <input type="checkbox"/> 見ていなかった <input type="checkbox"/> 急いでやった <input type="checkbox"/> 刃物は切れなかった <input type="checkbox"/> その他 (<input type="checkbox"/> 作業手順を省いた <input type="checkbox"/> 勘違いした <input type="checkbox"/> 気がつかなかった <input type="checkbox"/> 作業姿勢が悪かった <input checked="" type="checkbox"/> 必要な道具がなかった)
<input type="checkbox"/> 作業手順を知らなかった <input checked="" type="checkbox"/> 大丈夫だと思った <input type="checkbox"/> 見ていなかった <input type="checkbox"/> 急いでやった <input type="checkbox"/> 刃物は切れなかった <input type="checkbox"/> その他 (<input type="checkbox"/> 作業手順を省いた <input type="checkbox"/> 勘違いした <input type="checkbox"/> 気がつかなかった <input type="checkbox"/> 作業姿勢が悪かった <input checked="" type="checkbox"/> 必要な道具がなかった)		
重大性	<input type="checkbox"/> 極めて高い <input checked="" type="checkbox"/> 高い <input type="checkbox"/> 可能性あり <input type="checkbox"/> 可能性低い <input type="checkbox"/> ない		
どうすれば防げたと思いますか	手鋸での元玉切りは絶対禁止すべき。そのために木回しやチルホールを2～3チームに1台持たせ必要な時に融通して使える体制を取るべき。		

無記名でも構いません。当会以外の活動でも結構です。詳しく記入してください。
 自分の体験談のみならず、危険そうな作業の目撃談もお願いします。
 当会全員が情報を共有することによって重大事故を未然に防ぐことができます。